

## 4 Gliederung der taktischen Einheiten

### 4.1 Anfahrt und Bereitstellungsraum

Wird eine Feuerwehr zu einem Einsatz mit dem Stichwort „Einlauf Brandmeldeanlage“ alarmiert, unterscheidet sich dieser Einsatz grundsätzlich nicht von einem Einsatz mit Alarmstichwort für einen sonstigen Brandeinsatz, beispielsweise Gebäudebrand. Die Feuerwehreinsatzkräfte dürfen nicht den Fehler machen, die Brandmeldeanlage des jeweiligen Gebäudes als Hinweis auf einen möglichen Fehllarm zu betrachten – im Gegenteil. Die Feuerwehr erhält hier in der Regel frühzeitig eine Alarmierung zu einem Brand in der Entstehungsphase. Somit ist das Stichwort „Brandmeldealarm“ in der örtlichen Alarm- und Ausrückeordnung (AAO) einem sonstigen Brandeinsatz gleichzustellen und auch im Alarmierungsfall entsprechend auszurücken.



**Abb. 4.1/1:** Einsatzmappe BMA als Hilfsmittel für den Gruppenführer (Foto: Heidrich)



**Abb. 4.1/2:** Der Gruppenführer hat auf der Anfahrt die Objektunterlagen eingesehen. (Foto: Dunkel, Herborn)

Bereits auf der Anfahrt sollte sich der Gruppenführer des erstausrückenden Löschfahrzeuges mit den Gegebenheiten vor Ort vertraut machen. Hierzu ist es zu empfehlen, dass die Unterlagen der Alarm- und Einsatzplanung für den Gruppenführer in Papierform oder digitaler Form zur Verfügung stehen. Hiermit kann er sich über festgelegte Zufahrten zum Objekt, Lage des Feuerwehrschlüsseldepots und Zugang zum Feuerwehrbedienfeld, vordefinierte Bereitstellungsräume, vorhandene brandschutztechnische Anlagen wie Sprinkleranlagen oder Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, besondere Gefahren oder Hinweise zur Gebäudenutzung informieren.

Parallel sollte die Leitstelle bzw. die Feuerwehreinsatzzentrale (FEZ) im Hintergrund versuchen, Kontakt zum Anlagenbetreiber aufzunehmen. Dieser kann ggf. Hinweise auf ein konkretes Brandereignis bestätigen, bzw. auf das Vorliegen eines Fehlalarms geben. In diesem Falle ist jedoch Vorsicht geboten. Häufig werden Vorfälle wie „Essen auf Herd“ durch die Betreiber als Fehlalarm beschrieben. In der Praxis waren gerade bei solchen frühen Rückmeldungen um-



**Abb. 4.1/3:** Bereits auf der Anfahrt ist ein realer Brand erkennbar. (Foto: Feuerwehr Düsseldorf)



**Abb. 4.1/4:** An der Einsatzstelle angekommen ist der Angriffstrupp bereits ausgerüstet. (Foto Dunkel, Herborn)