



**Abb. 18:** Verschlossener Notausgang (links) und dazu noch verbotener Schlüsselkasten (OVG.NW Urteil vom a 1766/90; BVerwG Beschluss vom B5592 OVG Münster) (rechts) für den auch noch das Hilfsmittel zum Einschlagen der Scheibe fehlt.



**Abb. 19:** Versperrter Notausgang trotz Kennzeichnung.